

Biztonsági értesítés

Kérjük, ne használja tovább a ZIGZAG mechanikus pruszikot! (Cikkszám: D22)



Ez az értesítés a 2013.04.15.-i értesítés kiegészítése.


Április 12.-én pénteken értesültünk egy balesetről, mely során egy német oktatóközpontban egy résztvevő a magasból lezuhant. A baleset áldozata a magasban mozgott Petzl ZIGZAG mechanikus pruszikot használva.

Az első megfigyelések alapján a termék felső csatlakozónyílása eltört. A vizsgálatok és tesztek arra engednek következtetni, hogy a törést a karabiner és a felső csatlakozónyílás egymáson való rossz felfekvése okozta, kombinálva a karabiner elfordulásával.

A Petzl tesztek eredményei:

1/3 - A ZIGZAG felső csatlakozónyílásának teherbírása

A karabiner ilyen helyzetében a ZIGZAG felső csatlakozónyílásának teherbírása 15 kN felett van.




2/3 - A ZIGZAG használata elfordult karabiner esetén

Ez a pozíció helytelen használati módnak minősül.


Megjegyzés: a vizsgált karabinerek nagy része ebből a helyzetből 2 kN erőhatásra visszafordult a hossz tengely-irányú terhelésbe.

Egyes karabinerek 10 kN erőhatásra fordultak vissza, anélkül, hogy a felső csatlakozónyílást károsították volna



3/3 - A ZIGZAG használata elfordult és rossz szögben terhelt karabinerrel.

Ez a pozíció helytelen használati módnak minősül.



Ebben a pozícióban tesztelve a ZIGZAG-ra ható 4 kN erő (kis beleesés, ismételt beleesés, hirtelen megállás stb.) hatására a felső csatlakozónyílás eltört.

Valójában ebben a helyzetben az elfordult és rossz irányban terhelt karabiner igen nagy emelőhatást gyakorol, mely megsokszorozza a felső csatlakozónyílásra átvitt erőt, és annak eltöréséhez vezet.

A Petzl döntései:

- 1 - Megelőzés céljából javasoljuk, hogy ne használja tovább a ZIGZAG mechanikus pruszikot.
- 2 - A használat felfüggesztését javasoljuk mindaddig, míg nem találunk megoldást a felhasználó biztonságának maximális biztosítására.
- 3 - Leállítjuk a ZIGZAG értékesítését.
- 4 - Bár sokféle megoldás létezik a karabiner irányban tartására, ezek hatékonysága nem minden szituációban garantált, mivel nem áll rendelkezésre elegendő tesztelés.
- 5 - Munkatársaink minden erejükkel dolgoznak a ZIGZAG felső csatlakozónyílásába akasztott karabiner irányban tartásának ,egbízható megoldásán.
- 6 - Ezt a megoldást a www.petzl.com honlapon fogjuk közzétenni, legkésőbb 2013.05.22.-ig.

Sajnálattal fejezzük ki és felhasználóink elnézését kérjük az ezzel kapcsolatos kellemetlenségek miatt. Felhasználóink biztonsága számunkra elsődleges fontosságú, és minden erőnkkel dolgozunk a megoldáson. Ezúton is köszönjük megtisztelő bizalmukat.